

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ Новопавшинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	42	1	Отсутствует информация об объекте	Все	Приобретение знака доступности	Установка символа доступности и пиктограммы
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	43	2	1.Отсутствует тактильная полоса 2. Указатель направления движения	1.С 2. Г, К	1.Приобретение тактильной полосы 2.Приобретение указателя движения	1. Установка тактильной полосы 2. Установка указателя движения
1.3.	Лестница (наружная)	нет	--	--	--	--	--	--
1.4.	Пандус (наружный)	нет	--	--	--	--	--	--
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	--	--	--	--	--	--
	Общие требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию				Все		
		Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)				Все		
		Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые инвалидами или контактирующие с ними				Все		

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ Новопавшинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствует тактильная полоса перед маршем Отсутствует нескользкое покрытие	С О, К, Г, С	Приобретение тактильной полосы перед лестницей, нескользкого покрытия на ступеньки	Установка тактильной полосы перед лестницей, нескользкого покрытия на ступеньки
2.2.	Пандус (наружный)	нет	--	--		К, О, С		Устройство пандуса и перилл
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	44	2,3	1.Отсутствует тактильная полоса перед маршем 2.Отсутствует звуковой маяк	С С	1.Приобретение тактильной полосы 2.Приобретение звукового маяка	1.Установка тактильной полосы 2.Установка звукового маяка
2.4.	Дверь (входная)	есть	37	3	Отсутствует доводчик, противоударная полоса, порожек высотой 0,07м	Все К	Приобретение доводчика, противоударной полосы	Установка доводчика, противоударной полосы, сглаживание высоты порожка посредством укладки твердого покрытия
2.5.	Тамбур	есть	21	5,6	Отсутствует нескользкое	О, К, Г, С	Приобретение	Установка нескользкого

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ Новопащинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	22,23, 38,39, 40,41	7, 11, 12, 18, 20	Отсутствуют: 1. Пиктограммы (доступность, вход, выход) 2. Маяки 3. Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации 4. Тактильная схема 5. Направляющие контрастные и тактильные полосы	1. К, Г 2. С 3. Г 4. Г 5. С	Приобретение 1. Пиктограммы (доступность, вход, выход) 2. Маяка 2. Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации 4. Тактильная схема 5. Направляющие контрастные и тактильные полосы	Установка: пиктограммы (доступность, вход, выход); маяка; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации Тактильная схема; Направляющие контрастные и тактильные полосы
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет	--	--	--	--	--	--
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	--	--	--	--	--	--
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	--	--	--	--	--	--
3.5.	Дверь	есть	21,22	6	Отсутствует доводчик	Все	Приобретение доводчика	Установка доводчика
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Соответствует содержанию пункта 3.1.					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения				Все		
		Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые				Все		

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ Новопавшинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	9,20	4,8 21, 22	1.Отсутствие тактильной информации 2.Информация визуальная контрастная -размещение на высоте - высота прописных букв	1.С 2. К,О,С,Г -К - С	Приобретение тактильной полосы, знаков визуальной информации	Установка тактильной полосы, знаков визуальной информации
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	35	15, 19	1.Отсутствие тактильной информации 2.Информация визуальная контрастная -размещение на высоте - высота прописных букв	1.С 2. К,О,С,Г -К - С	Приобретение тактильной полосы, знаков визуальной информации	Установка тактильной полосы, знаков визуальной информации
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	--	--	--	--	--	--
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)				Все		

Приложение № 5
к Акту обследования к паспорту
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
от «31» мар 2019 г

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ Новопавшинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	26, 31,34	10, 13, 14	1. Знак доступности помещения 2. Тактильная маркировка санузла 3. опорные поручни - в том числе откидные 4. крючок для костылей 5. Кран раковины не соответствует требованиям ГОСТ, СП 6. Отсутствует доводчик	1. К 2. С 3. К,О -К 4.О 5. Все 6. Все	Приобретение 1. Знака доступности помещения 2. Тактильной маркировки санузла 3. опорных поручней - в том числе откидного 4. крючка для костылей 5. Водопроводного крана рычажного действия 6. Доводчика	Установка 1. Знака доступности помещения 2. Тактильной маркировки санузла 3. опорных поручней - в том числе откидного 4. крючка для костылей 5. Водопроводного крана рычажного действия 6. Доводчика
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	--	--	--	--	--	--
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	9	Ширина дверного проема меньше нормы	К,О	Расширение дверного проема	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных; - в общественных зданиях;				Все		

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МКОУ Новопавшинская ООШ,

301174 Тульская обл., Дубенский р-н, с.Новое Павшино, ул.Садовая, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки доступности на всех зонах, информация об объекте	К,О,Г,У	Приобретение знаков доступности, информации об объекте	Установка знаков доступности на все зоны, информации об объекте
6.2.	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковой маяк	С	Приобретение звукового маяка	Установка звукового маяка
6.3.	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства на всех зонах	С	Приобретение тактильных средств	Установка тактильных средств
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ			Все			
		Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации			Все			
		Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; -предусматривать возможность			Все			